



Hinweis:  
Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang  
Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.

<div>Durach</div> <div>Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik</div>				<div>Durach GmbH</div> <div>Alte Bahnlinie 20</div> <div>D-88299 Leutkirch</div> <div>Telefon: +49(0)7567 988 84-0</div> <div>Telefax: +49(0)7567 988 84-20</div> <div>e-mail: info@durach.com</div> <div>Internet: www.durach.com</div>		<div>Maßstab 1 : 3</div>			
						Material: Alu, V2A			
					DATUM	Name		<div>Benennung:</div> <div>E-65-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung</div> <div>Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 60/62 mit Bandspulen, Zugbändern, FS-42/12 und Seitenführung 70/27</div>	
				Gezeichnet	14.06.2018	Robert Lobinger			
				Geändert	10.02.2025	Robert Lobinger			
				Norm					
				Hinweis:				Zeichnungsnummer:	
				Decken-/Wandmontage				2018.001.636.001	
								1	
								A4	
Status	Änderungen	DATUM	Name	Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.					
	Seilspulen ersetzt mit Bandspulen und Zugbändern	24.02.2022							