



Hinweis:
Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang
Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.

<div>Durach</div> <div>Sonnenschutz Blendschutz Raumakustik</div>				<div>Durach GmbH</div> <div>Alte Bahnlinie 20</div> <div>D-88299 Leutkirch</div> <div>Telefon: +49(0)7567 988 84-0</div> <div>Telefax: +49(0)7567 988 84-20</div> <div>e-mail: info@durach.com</div> <div>Internet: www.durach.com</div>		Maßstab 1 : 3,25		
						Material: Alu, V2A		
				DATUM	Name	<div>Benennung:</div> <div>E-85-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung</div> <div>Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 80/82 mit Bandspulen,</div> <div>Zugbändern, FS-42/12, aufgeständert auf Seitenführung 70/27</div>		
				Gezeichnet	12.09.2016			Robert Lobinger
				Geändert	30.01.2025			Robert Lobinger
				Norm				
				Hinweis:		<div>Zeichnungsnummer:</div> <div>2016.001.631.001</div>		
				Decken-/Wandmontage				
				Seilspulen ersetzt mit		1		
				Bandspulen und Zugbändern				
		21.02.2022						
Status	Änderungen	DATUM	Name			A4		
<div><div>Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch Dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.</div></div>								