



Hinweis:  
Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang  
Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.

<p><b>Durach</b> Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik</p>		<p>Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-86299 Leutkirch Telefon: ++49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com</p>		<p>Maßstab 1 : 3</p>	
		<p>Material: Alu, V2A</p>			
		<p>DATUM Name</p>		<p>Benennung:</p>	
		<p>Gezeichnet 14.06.2018 Robert Lobinger</p>		<p>E-65-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung</p>	
		<p>Geändert 15.03.2022 Robert Lobinger</p>		<p>Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 60/62 mit Bandspulen, Zugbändern, FS-42/12 und Seitenführung 70/27</p>	
		<p>Norm</p>			
		<p>Hinweis:</p>		<p>Zeichnungsnummer:</p>	
		<p>Decken- / Wandmontage</p>		<p>2018.001.636.001</p>	
		<p>Seilspulen ersetzt mit Zugbändern 24.02.2022</p>		<p>1</p>	
<p>Status Änderungen DATUM Name</p>				<p>A4</p>	
<p><small>Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.</small></p>					