



Hinweis:  
Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang  
Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.

<div>Durach</div> <div>Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik</div>				<div>Durach GmbH</div> <div>Alte Bahnlinie 20</div> <div>D-88299 Leutkirch</div> <div>Telefon: +49(0)7567 988 84-0</div> <div>Telefax: +49(0)7567 988 84-20</div> <div>e-mail: info@durach.com</div> <div>Internet: www.durach.com</div>		<div>Maßstab 1 : 3</div>			
				DATUM	Name	<div>Material: Alu, V2A</div>			
				Gezeichnet	26.04.2018			Robert Lobinger	
				Geändert	06.02.2025			Robert Lobinger	
				Norm					
						<div>Benennung:</div> <div>E-60-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung</div> <div>Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 60/62 mit Bandspulen, Zugbändern und Fallstab 42/12</div>			
				Hinweis:				<div>Zeichnungsnummer:</div> <div>2018.001.635.001</div>	
				Decken-/Wandmontage					1
									A4
				Seilspulen ersetzt mit Bandspulen und Zugbändern		17.02.2022			
Status	Anderungen	DATUM	Name	<div><small>Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.</small></div>					