



Hinweis:  
Fallstab 42/12 fährt bei Position Behang  
Endlage oben/unten nicht in die Kassetten ein.

<p><b>Durach</b> Sonnenschutz   Blendschutz   Raumakustik</p>				<p>Durach GmbH Alte Bahnlinie 20 D-88299 Leutkirch Telefon: +49(0)7567 988 84-0 Telefax: +49(0)7567 988 84-20 e-mail: info@durach.com Internet: www.durach.com</p>		<p>Maßstab 1 : 3,25</p>	
				<p>Material: Alu, V2A</p>		<p>Benennung: E-80-Gegenzuganlage-Ansichtszeichnung Gegenzuganlage elektrisch in Kassetten 80/82 mit Bandspulen, Zugbändern und Fallstab 42/12</p>	
				DATUM	Name		
				Gezeichnet	12.09.2016	Robert Lobinger	
				Geändert	16.03.2022	Robert Lobinger	
				Norm			
				Hinweis:		Zeichnungsnummer:	
				Decken-/Wandmontage		2016.001.630.001	
				Seilspulen ersetzt mit Bandspulen und Zugbändern		21.02.2022	
Status	Änderungen	DATUM	Name				
						1	
						A4	
<p><small>Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Fa. Durach GmbH und darf ohne unser Einverständnis weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt noch anderweitig benutzt werden.</small></p>							